

보도일시 (인터넷) 2023. 10. 15.(일) 11:00, 배포 2023. 10. 13.(금) 오후
(지면) 2023. 10. 16.(월) 조간

하반기 항만건설현장 일제 안전점검 실시

- 건설안전 전문가와 함께 부산항 등 50개 항만건설현장 점검

해양수산부(장관 조승환)는 10월 16일(월)부터 11월 10일(금)까지 4주간 부산항 신항 등 50개 항만건설공사 현장의 안전점검을 실시한다.

해양수산부는 국가관리 항만에서 진행되는 공사 현장에 대해 매년 상·하반기에 안전점검을 실시하고 있다. 이번 점검에서는 지난해 6월 처음으로 도입한 모바일 안전점검 시스템인 ‘안전체크해(海)*’를 활용하여 건설현장 근로자의 안전·보건상의 위험요인 등을 더욱 효율적으로 점검할 계획이다.

* 항만 건설현장 안전점검에서 지적된 유해·위험요소를 건설현장 관계자가 실시간으로 확인하고 신속하게 조치할 수 있도록 개발한 모바일시스템

아울러, 올해 상반기 점검에서 지적한 사항의 조치 및 보완 현황을 확인하고, 맞음, 끼임, 떨어짐 등 항만 건설공사 현장에서 많이 발생하는 사고를 유발하는 안전 위해요소 제거 여부와 추락 위험구역에서의 안전시설 설치상태, 중대재해 처벌법에서 정한 의무이행사항 등을 전반적으로 점검할 계획이다.

조승환 해양수산부 장관은 “이번 안전점검을 통해 항만건설공사 현장에 있는 근로자들의 안전이 확보될 수 있도록 점검을 내실 있게 추진하고, 보완 조치도 신속하고 꼼꼼하게 이뤄질 수 있도록 하겠다.”라고 말했다.

한편, 해양수산부는 항만건설공사 현장 안전점검의 실효성을 높이기 위해 지난해 초부터 점검에 건설안전기술사 등 건설안전 전문가도 참여하도록 했으며, 스마트 안전장비 활용과 항만건설 종사자에 대한 지속적인 교육 등을 통해 항만 건설현장의 안전관리가 더욱 철저히 이뤄지도록 하고 있다.

담당 부서	항 만 국 항만기술안전과	책임자	과 장	전충남 (044-200-5950)
		담당자	사무관	이기열 (044-200-5955)

참고 1

23년도 하반기 항만건설분야 전문가 합동 안전점검

□ 점검목적

- 항만 건설현장에 대한 적극적인 유해·위험요소 발굴 및 안전관리 강화를 위해 건설안전 전문가와 합동 안전점검 실시

* 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제5조 : 반기 1회 이상 점검

□ 점검개요

- (대상) 중대재해처벌 관리대상 75개소 중 시공 중인 50개 현장

구분	합계	부산	인천	여수	마산	울산	동해	군산	목포	포항	평택	대산
관리대상	75	14	6	9	1	6	5	9	9	8	7	1
점검대상	50	9	3	4	0	5	3	6	7	8	4	1

- (점검기간) '23.10.16(월) ~ 11.10(금)
- (점검반) 항만국장 및 건설안전기술사, 공무원 등 9개조(1조 4인)
- (점검내용) 건설현장 근로자 안전 위해요소 제거 및 안전시설 점검, 위해요소 모니터링, 중대재해 의무이행 점검, 상반기 개선상황 점검 등
* '안전체크海'를 이용하여 건설현장 안전 위해요소를 점검하고 조치사항 이력관리

□ 향후 계획

- '23. 10. 16. ~ 11. 10. : 하반기 안전점검 시행
- '23. 11. : 점검결과 통보 및 조치

참고 2

상반기 불시점검('23.5.~6.) 지적사항 및 조치 결과 사진

위험요인	조치결과
 <p>경사면 중장비 작업금지(전도우려)</p>	 <p>경사면과 안전거리 확보 및 라바콘 설치</p>
 <p>장비간 안전거리 미확보(충돌우려)</p>	 <p>장비간 안전거리 확보</p>
 <p>회전체 감감 방지시설 설치 필요</p>	 <p>회전체 보호커버 설치완료</p>
 <p>선상 기름유출로 작업자 미끄러짐 우려</p>	 <p>이동로 미끄럼방지 매트 설치</p>
 <p>개구부 안전난간대 미설치</p>	 <p>개구부 안전난간대 설치완료</p>

위험요인



와이어 주변 정리 및 접근금지 필요

조치결과




앵커 와이어 주변 정리 조치




작업자 동선 미확보



작업자 안전통로 확보




전선 등 현장정리 미흡



현장정리 조치 완료




가설자재 정리정돈 불량



가설자재 현장정리 완료



옥상 현장 자재 정리 미흡



옥상 현장정리 완료