

노인 보행자 교통사고 다발지점 위험요소 정비 추진

- 빅데이터 분석을 통해 노인 보행자 교통사고 고위험 전국 60개 지점 선정 후
관계기관 합동점검 실시(10.25.~11.10.), 총 455건의 개선 추진

- 인근 전통시장에 방문하기 위해 좁은 길을 걷던 노인 씨는 길가에 무질서하게 방치된 물건들로 인해 시야가 가려져 모퉁이를 돌아나오던 오토바이에 부딪힐 뻔했다. 또한 인도와 차도가 구분되지 않은 길을 지나면서 계속 불안한 마음을 느껴야 했다.
- 또한, 매주 종교시설을 방문하는 노인 씨는 해당 종교시설 앞 도로에 불법주차된 차량이 많고 횡단보도가 없어 과속하는 차량 사이로 보행하는데 어려움을 겪었다.
- 앞으로는 노인 보행자 교통사고 고위험지점 등에서 현장 여건에 맞추어 불법적치물 정비, 보행공간 확충 등 교통환경 개선이 이루어질 예정이다.
- 행정안전부(장관 이상민)와 도로교통공단(이사장 이주민)은 지난 10월부터 노인 보행자 교통사고 위험이 높은 지점을 대상으로 경찰청, 지자체 등 관계기관과 함께 합동점검을 실시(10.25.~11.10.)했으며, 그 결과를 바탕으로 현장 여건에 맞는 정비방안을 마련하여 교통안전 환경을 개선해 나갈 계획이라고 밝혔다.
- 우리나라 전체 교통사고 사망자 수는 감소 추세이나, 노인 교통사고 사망자는 선진국에 비해 높아 노인 보행자 보호를 위한 노력이 시급하다.
 - 2022년 우리나라 노인 보행자 사망자 수는 558명으로 전체 보행자 사망자(933명) 중 절반 이상(59.8%)을 차지하고 있다. 또한, 우리나라 인구 10만명당 노인 교통사고 사망자 수는 16.5명으로 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 평균인 5.9명보다 2배 이상 높다.
- 이번 점검은 ▲65세 이상 유동인구, ▲노인복지시설·전통시장 등 위치정보, ▲교통사고 데이터 등 빅데이터를 활용해 노인 보행자 교통사고 발생이 높게 예측되는 지점 60개소를 선정해 실시하였다.

□ 점검대상지에 대해 노인 보행환경 위험요인인 ①도로환경, ②안전시설, ③운전자 요인을 중심으로 현장점검한 결과, 총 455건의 위험요인과 개선 사항이 확인되었다. 정부가 추진하고자 하는 정비방안은 다음과 같다.

① 먼저, 도로환경 요인은 보도·보행공간 등 도로자체에 보행자를 위한 환경이 미흡한 경우로 위험요인이 202건(44.4%)으로 가장 많았다. 주요 사례로 ▲보행로 단절, ▲횡단보도 안전성 부족, ▲무단횡단 방지시설 미설치 등이 확인되었다.

- 이를 횡단보도 신설, 보행신호 시간 연장을 위한 신호체계 개선, 차로 축소를 통한 보행공간 확충, 방호울타리 등 무단횡단 방지시설 설치 등을 통해 개선해 나갈 예정이다.

② 안전시설 요인은 교통안전을 위한 시설이 노후화되거나 미흡한 경우로 위험요인이 163건(35.8%) 확인되었다. 주요 사례는 ▲교통안전시설 노후화, ▲보행공간 불법적치물, ▲안전시설 위치 부적합 등이다.

- 이러한 요인을 개선하기 위해 노면표시 재도색 등 노후 교통안전시설을 보수하고, 수목 정리·불법적치물 제거, 안전표지·신호기 재설치 등을 통해 안전도를 높일 계획이다.

③ 운전자 위험요인은 운전자의 법규 위반 등으로 보행자의 안전을 위협하는 경우로 ▲불법 주정차, ▲차량 과속, ▲신호위반 등 위험요인이 90건(19.8%) 확인되었다.

- 이를 개선하기 위해 고원식 횡단보도·과속 방지턱을 설치하여 차량 감속을 유도하고, 운전자의 법규 준수를 위한 불법주정차·과속 단속장비 설치 등을 추진해 나갈 예정이다.

위험요인별 주요 개선사항

	문제점	주요 개선내용
도로환경 요인	보행공간·동선 단절 횡단보도 안전성 부족 무단횡단 우려	<ul style="list-style-type: none"> • 횡단보도 설치, 보행공간 조성 • 신호등 설치, 보행신호 연장 • 방호울타리 등 무단횡단금지시설 설치
안전시설 요인	안전시설 미설치·노후 시인성 개선 필요	<ul style="list-style-type: none"> • 비규격·노후 교통안전시설 재설치 • 보행공간 불법적치물 제거 • 교차로 구조 부적합 개선
운전자 요인	불법 주정차 및 법규위반 차량 과속	<ul style="list-style-type: none"> • 고원식 횡단보도 설치 • 주정차·과속단속장비 설치 • 제한속도 하향 조정

□ 행정안전부는 노인보행환경 위험요인으로 확인된 총 455건을 지자체에 전달하고, 기한 내 위험요인이 개선될 수 있도록 독려할 예정이다.

※ '23년 관련 예산 지원현황(재난안전특교세) : 노인보행자 교통사고 다발지역 정비사업(11개소, 5.6억원), 마을주민 보호구간 정비사업(27개소, 45억원)

○ 특히, 노인보호구역 확대, 보행자 우선도로 지정 등 노인 보행자 보호 강화를 위한 대책 수립도 해당 지자체에 적극 권고할 예정이다.

【 주요 개선 유형 】



□ 이용철 안전예방정책실장은 “우리나라는 고령화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있고 노인들의 사회활동도 증가함에 따라, 노인 교통사고 위험은 높아지고 있다”라면서,

○ “정부는 노인 보행자 교통사고 감소를 위해 교통사고 빈발지역과 고위험 지점에 대해 지속적인 진단과 정비를 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

담당 부서 <총괄>	행정안전부 안전개선과	책임자	과 장	허승범 (044-205-4210)
		담당자	서기관	민경조 (044-205-4229)
<결과 분석>	도로교통공단 안전기획처	책임자	처 장	정일섭 (033-749-5200)
		담당자	과 장	김경래 (033-749-5214)



참고

점검지점별 점검결과

□ **총괄** : 총 60개소 점검, 455건(단기 365건, 중장기 90건)의 개선안 마련

연 번	지자체		지점명	기개 선	단기개선(안)				중장기 (안)
	시도	시군구			계	도로 안전시설	교통 안전시설	기하구조 및 기타	
계				27	365	79	237	49	90
1	서울	강남구	압구정노인복지센터 부근	0	1	0	1	0	1
2		강북구	미아사거리역4호선 부근	2	2	1	1	0	1
3		관악구	백설경로당 부근	0	5	0	5	0	0
4		도봉구	쌍문2동 주민센터 부근	0	4	1	3	0	1
5			방학역교차로 부근	0	3	0	3	0	3
6		동대문구	경동시장사거리 부근	0	2	1	0	1	0
7			청량리농수산물시장 부근	0	2	0	0	2	0
8			청량종합도매시장 부근	0	2	0	1	1	0
9			제기동역1호선 부근	0	2	1	1	0	0
10			시립동부병원앞교차로 부근	0	3	3	0	0	0
11			경동요양병원	0	6	0	5	1	0
12		동작구	행복한어린이집 부근	0	3	0	0	3	0
13		성동구	무학여고앞교차로 부근	1	8	2	5	1	0
14		양천구	임마누엘선교비전센터 부근	2	0	0	0	0	3
15		은평구	연서교회 부근	0	12	6	6	0	0
16			샘물성결교회 부근	1	7	3	2	2	3
17		중랑구	진리등대교회 부근	0	2	1	1	0	2
18		부산	남구	대연동못골시장 부근	1	0	0	0	0
19	못골사거리 부근			0	3	0	3	0	0
20	남구종합사회복지관 부근			0	2	0	2	0	1
21	용호종합사회복지관 부근			0	14	0	14	0	1
22	동구		부산진시장앞교차로 부근	0	5	0	4	1	5
23	부산진구		굿모닝성모안과의원 부근	0	13	1	12	0	2
24	사하구		한비전교회 부근	0	3	0	1	2	1
25	수영구		장대골삼거리 부근	5	19	2	15	2	0
26			사도행전교회 부근	2	4	1	2	1	0
27	연제구		거제시장 부근	1	17	8	7	2	3
28		부산광역시노인종합복지관	0	9	9	0	0	1	
29	영도구	남항시장사거리 부근	0	16	2	14	0	0	
30	중구	남포사거리 부근	0	6	0	4	2	4	
31	해운대구	반송도서관교차로 부근	0	11	0	9	2	1	

32	대구	북구	칠성교네거리 부근	4	10	4	4	2	3
33		중구	대신119안전센터 부근	0	8	2	6	0	0
34	인천	부평구	중부동경로당	0	6	0	6	0	0
35	광주	북구	무등도서관사거리 부근	0	10	4	4	2	0
36			말바우시장 부근	0	1	0	1	0	4
37	경기	고양시	백양중학교앞교차로 부근	0	7	2	4	1	2
38		구리시	머릿돌교회 부근	1	3	1	0	2	4
39		남양주시	덕소삼거리 부근	0	10	5	3	2	2
40		안양시	울목종합사회복지회관 부근	5	7	1	6	0	0
41		의정부시	마운티아의정부제일점 부근	0	16	1	11	4	1
42	강원	원주시	지하상가사거리 부근	0	5	0	5	0	0
43	충북	청주시	석교경로당(남부경로당)	0	4	2	1	1	5
44		제천시	내토재래시장 부근	1	10	1	9	0	1
45	충남	공주시	공주산성시장 부근	0	4	1	3	0	0
46		보령시	중부시장 부근	0	6	1	5	0	0
47		부여군	고란사불교문화원 부근	0	4	3	1	0	3
48		서천군	서천특화시장 부근	0	1	0	1	0	4
49		아산시	꼬마씨어린이집 부근	0	4	0	4	0	7
50		천안시	청수 행복어린이집 부근	0	3	0	2	1	4
51	전북	군산시	미원경로당 부근	0	1	1	0	0	0
52		김제시	전통시장사거리 부근	0	8	0	8	0	2
53		전주시	천주교중앙성당 부근	0	4	1	1	2	0
54			풍남문교차로 부근	0	2	0	2	0	0
55	전남	여수시	한재사거리 부근	1	7	2	5	0	2
56	경북	경주시	역전삼거리 부근	0	15	2	7	6	9
57		상주시	풍물시장 부근	0	6	2	4	0	1
58		영천시	구 신녕면분회경로당 부근	0	7	1	6	0	1
59		포항시	죽도동맑은물작은도서관 부근	0	4	0	2	2	1
60	경남	창원시	마산어시장 부근	0	6	0	5	1	1